Schäden durch herab gefallene Eiszapfen

von der 110kV-Freileitung über Kottingbrunn

Im April 2017 bildeten sich riesige Eiszapfen auf der 110 kV-Leitung. Ing. Marion Schöckler war eine der Geschädigten – Eiszapfen fielen auf ihr Auto und demolierten die Motorhaube. „Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wenn sich ein Mensch an der Stelle des Autos befunden hätte“, zeigt sich Marion besorgt.

Dellen in der Motorhaube.

Bei den folgenden Bildern dienen Blätter als Größenvergleich. Aufgrund der Blätter ist eine Größe der herab gefallenen Eiszapfen mit bis zu 30cm erkenntlich.

Loch in einer Abdeckung

Herausgebrochene Glas-Scheibe von einem Gewächs-Haus.

Dicke der Glas-Scheibe im Vergleich zu Rank-Stange und Blättern